

PRIMERGY B125 使用上の注意

このたびは、弊社の PRIMERGY (プライマジー) B125 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本サーバをご使用になる上での留意事項がございますので、本書をよくお読みの上ご使用願います。

平成 13 年 7 月
富士通株式会社

留意事項

1. LAN カード(PG-189)のドライバのインストールについて (Windows NT 4.0)

On board/PG-185 LAN ドライバ V4.1 がインストール済みの Windows NT4.0 システムに PG-183/188/189 LAN ドライバ V2.25 をインストールすると、以下のメッセージが表示され PG-189 が認識されない場合があります。

No supported adapters were found in the system. Install the adapter in another PCI slot and try again.

この場合、システムを再起動して PG-183/188/189 LAN ドライバ V2.25 を再インストールするようにしてください。

2. デバイスビュー ウィンドウについて (Windows NT 4.0)

PRIMERGY B125 にて Windows NT4.0 環境で ServerView を使用する場合は、4mm.dat.sys (テープ装置用ドライバ) がインストールされていない場合、ServerView のフロントエンド内のデバイスビューウィンドウに、テープ装置が表示されません。

3. 高機能無停電電源装置 (NetpowerProtect シリーズ) の ServerView 上での表示について

高機能無停電電源装置 (NetpowerProtect シリーズ) の使用時に、UPS Configuration で UPS 接続設定を行うと、ServerView の電源ウィンドウ中に UPS の図が表示されますが、正常状態においても、図中の電源ケーブルが常に赤色 (異常) 表示となります。

UPS の状態は、UPS 装置に添付されている管理ソフトウェア (NetpowerView F) で確認してください。

4. ServerView でのスケジュール運転について (Windows 2000)

ServerView で、時刻を指定して電源を投入するスケジュール運転は未サポートです。ただし、リモートサービスボード (PG-RSB101) が搭載されている場合は、電源投入が可能です。

5. スイッチングハブへの接続について

On Board LAN を用いて以下のスイッチングハブに接続する場合、ツイストペアケーブル 100m (TPCBL-B100) 以外をご使用ください。

SH1630TF / SH1610F / SH1500F1 / SH1500TF / SHR5400

制限事項

1. メモリのSingle bit Error ログについて

OS 稼働中にメモリで Single bit Error が発生した場合、ServerViewおよびOS の Event Log にエラー発生ログが表示されません。このログは、システムを再起動することで、ServerView および OS の Event Log に表示されるようになります。

メモリで Single bit Error が発生したことを確認するために、定期的なシステムの再起動を推奨します。

注意事項

1. シャットダウン時の自動電源断について (Windows NT4.0)

ServerView V03.00 をインストールすると、ソフトシャットダウンにおいて、自動的に電源切断を行う Fujitsu Software Power Off がインストールされますが、このプログラムに不具合があるため、添付のフロッピーディスク[CA40700-T008]の Fujitsu Software Power Off Utility を使用してアップデートをお願いします。

アップデート手順に関しては、添付フロッピーディスク [CA40700-T008]内に記載されている Readmej.txt を参照してください。

PRIMERGY B125 Usage Cautions

The following usage cautions apply to the PRIMERGY B125 that we are so pleased you have chosen to use. Please read them well.

July 2001
FUJITSU LIMITED

Notes

1. **Installation of LAN Driver for LAN Card(PG-189) on Windows NT 4.0**

PG-189 might not be found and the following message might appear when installing the PG-183/188/189 LAN Driver V2.25 to the system where the Onboard / PG-185 LAN Driver V4.1 has been already installed.

"No Supported adapters were found in the system. Install the adapter in another PCI slot and try again."

In this case, reboot the system and reinstall the PG-189/188/189 LAN Driver V2.25.

2. **Device View window**

Using ServerView on Windows NT 4.0 system, tape device will not be displayed in "Device View" window of ServerView, if 4mdat.sys(Driver for Tape device) is not installed in the system.

3. **Scheduled Power On Operation by ServerView on Windows 2000**

The function which scheduled power on operation by ServerView is not supported. But, RemoteServiceBoard(PGURSB101) is installed in the server, this function can be used.

4. **Auto Power OFF at shutdown on Windows NT 4.0**

Installing ServerView V03.00 also installs the Fujitsu Software Power Off tool, which enables the power to be automatically turned off after the system has been shut down. A bug has been discovered in the installed version of this tool, so this should be updated using the Fujitsu Software Power Off Utility provided on the attached floppy disk (CA40700-T008).

Refer to the readme.txt file included on the floppy disk for details of the update procedure.

5. **Single bit Error Logging**

Memory module's single bit error logs aren't logged when running OS. After reboot the system, these logs are logged correctly. To make display Single bit Error logs, it recommends the restarting of the system regularly.