

## PRIMERGY CX400 M7(CX2550 M7/CX2560 M7)

### ご使用上の留意・注意事項

PRIMERGY CX400 M7(CX2550 M7/CX2560 M7)に関して、留意・注意事項がございます。  
製品をご使用になる前にお読みくださいますようお願いいたします。

本文中の OS 名称は、次のように略して表記します。

OS 名	略称	
Windows Server® 2022	Windows2022	Windows
Windows Server® 2019	Windows2019	Windows
Red Hat Enterprise Linux® 9.0	RHEL9.0	RHEL
Red Hat Enterprise Linux® 8.6	RHEL8.6	RHEL
SUSE® Linux Enterprise Server 15 Service Pack 4	SLES15SP4	SLES
VMware vSphere® ESXi 8.0	VMWare 8	VMWare
VMware vSphere® ESXi 7.0 Update3	VMWare 7.0	VMWare

#### 【制限事項】

CX2550/CX2560 の記載がない場合には、全装置に対する制限事項となります。

#### 1. BIOS の Application Profile 機能について

BIOS の Application Profile 機能はご利用いただけません。

BIOS メニューにある Application Profile の設定に関わらず、全て"Custom"(デフォルト設定)と同じ効果になります。

#### 2. Onboard LAN(10GbE)のファームウェア版数表示について (CX2560 M7)

BIOS menu の System Information の LAN 1 FW Revision が N/A と表示されます。

LAN 1 FW Revision については BIOS menu の以下から確認可能です。

Configuration tab > Network Device List > MAC:xx:xx:xx:xx:xx:xx > Intel® 10 Gigabit Network Connection – xx:xx:xx:xx:xx:xx > Firmware Image Properties > Unique NVM/EEPROM ID

※xx:xx:xx:xx:xx:xx はオンボード LAN の MAC アドレス

### 3. ID ボタン長押しによる iRMC 再起動時の OS ハングアップについて

OS 稼働中に ID ボタン長押し(5 秒以上)による iRMC の再起動を行うと OS がハングアップする可能性があります。

これは ServerView Agentless Services がインストールされている環境で発生する可能性があります。OS 稼働中に iRMC 再起動を実施したい場合は、Web インターフェースまたは Redfish から実施してください。

また、OS がハングアップした場合は、以下のいずれかの方法を実施してください。

- (1) 電源ボタンを長押し(5 秒以上)して強制的に電源断する。
- (2) iRMC の機能で強制的に電源断する。
  1. iRMC Web インターフェースに管理者権限を持ったユーザでログインします。
  2. 右上の電源ボタンより、「即時電源オフ」を押します。

その後、iRMC の Web インターフェースまたは装置の電源ボタンで電源を投入し OS を起動してください。

### 4. iRMC LAN over USB 設定について

LAN over USB 使用中にホスト OS を再起動すると、下記のエラーメッセージが SEL に記録されます。

```
'USB Lan': Host <-> BMC interface error
```

ホスト再起動に伴う間欠的なエラー通知であるため、機能自体のエラーではなく継続して使用できます。

### 5. AC-On 時または iRMC 再起動時の SEL について

AC-On 時または iRMC 再起動時に下記の SEL メッセージが記録される場合があります。

```
The signature of the iRMC golden image could not be successfully verified.
```

WebUI での Golden Image のステータスが Invalid と表示されますが、表示上の間欠的なエラーであり、機能自体のエラーではなく継続して使用可能です。表示上のエラーは iRMC を再起動することで復旧可能です。本メッセージにおける機能影響はありません。

### 6. BIOS メニューの System Information の Serial Number 表示について

BIOS メニューの System Information の Serial Number の欄にノードではなく、シャーシの Serial Number が表示されます。ノードの Serial Number を確認する場合には、iRMC の Web インターフェースの Overview の System Information より確認ください。

### 7. PDUAL CP100 搭載時の SEL について

デュアル M.2 コントローラカード(PDUAL CP100) [PY-DMCP24/PYBDMCP24L]搭載時、ホスト起動時にまれに I2C Bus Block の SEL が記録されます

```
'I2C7': I2C Bus is blocked
```

間欠的なエラーであり機能に影響はありませんので、そのまま使用いただけます。

## 8. 電源冗長構成時の iRMC PSU 表示について

電源冗長構成において片方の AC ケーブルを抜き差しした時に、電源冗長状態が“冗長なし”の表示のままになる場合があります。その場合、Web インターフェースの再読み込みにより復旧してください。

### 【留意事項】

CX2550/CX2560 の記載がない場合には、全装置に対する留意事項となります。

## 9. BIOS が自動で生成するデバイスの Boot Option の削除について

起動可能なデバイスのうち、BIOS が起動時に自動的に検出するデバイスは削除できません。BIOS が検出するデバイスは、HDD・SSD などのストレージや、PXE・iSCSI・HTTP などのネットワークが含まれます。

例 1: Windows がインストールされたストレージが存在する場合

ブート順位 1: 「例: Windows Boot Manager」⇒削除できます。

ブート順位 2: 「例: <ストレージの型番など>」⇒削除できません

また、以下のような構成の場合、BIOS がブート順位 2 のデバイスを POST 中に検出できなくなった場合、ブート順位 3 以降のデバイスからの起動を試みます。回避策として、起動させる必要のないデバイスが存在する場合、BIOS が起動可能デバイスとして検出させなくするために、以下の設定変更を実施してください。

例 2: Windows がインストールされたストレージと PXE Boot 可能なネットワークポートが存在する場合

ブート順位 1: 「例: Windows Boot Manager」

ブート順位 2: 「例: <ストレージ A (Windows インストール済み)>」

ブート順位 3: 「例: <IPv4 PXE ネットワークポートの MAC アドレス>」

設定変更内容:

SATA HDD/SSD の場合: 「SATA Configuration」メニューの「SATA Controller」を「Disabled」に設定してください。

M.2 SATA SSD の場合: 「SATA Configuration」メニューの「SSATA Controller」を「Disabled」に設定してください。

ネットワークの場合: 「UEFI Network Stack Configuration」メニューの「Network stack」を「Disabled」にしてください。

## 10. Dual Boot 設定について

1 つの Disk に複数の OS をインストールする Dual Boot 設定が出来ません。Dual Boot を行う場合には、2 つ以上の Disk を搭載してください。

## 11. 使用可能な DIMM の容量について

1CPU あたり DIMM を 6 枚搭載している場合、使用可能なメモリ容量は搭載している DIMM の全容量より 1GB 少なくなります。

## 12. iRMC 初期パスワードについて

System ID カードに記載されている iRMC 初期パスワードをご確認の上、iRMC にログインしてください。ログイン後、新しいパスワードの設定が必要になるため UI の案内に従ってパスワードの設定をお願いします。また、変更後のパスワードがわからなくなった場合、工場出荷時設定に戻す必要があります。その場合、再度初期パスワードでのログインが必要になるため、大切に保管ください。

工場出荷時設定に戻したい場合は、BIOS Setup メニューにて、Server Management→Load iRMC Default Values を yes にして Save&Exit を実施してください。

## 13. iRMC REST API による HTTP 通信について

iRMC の REST API 発行で HTTP は使用できません。

Red Hat OpenStack Platform のデフォルト設定では、iRMC の REST API に対し HTTPS 通信を行います。

iRMC S6 は HTTP による iRMC の REST API をサポートしていないため、Red Hat OpenStack Platform ではデフォルトの HTTPS を使用してください。

## 14. PCI Slot2 への PCI Gen5 対応 PCI カードの搭載について (CX2550 M7)

4UPI をもつ CPU を搭載かつ PCI Slot2 へ PCIe Gen5 対応 PCI カードを搭載した場合、PCI カードが PCIe Gen5 として使用できません。PCIe Gen4 としては使用できます。

PCIe Gen5 として使用する場合は、CPU 性能に影響が出る可能性があることを留意した上で BIOS メニューの CPU Configuration メニューの 4UPI 設定を「Disabled」に設定してください。

※対象 CPU: Xeon Max 9480(PY-CP66XN/PYBCP66XN)/Xeon Max 9470(PY-CP66XM/PYBCP66XM)など

## 15. iRMC IPMI over LAN 設定について

iRMC の IPMI over LAN は、デフォルト設定で無効になっています。

Red Hat OpenStack Platform 16.2 および 17 では IPMI over LAN を使用するため、設定を有効化する必要があります。

詳細は『iRMC S6 - Web インターフェース』取扱説明書を参照して設定してください。









## 16. iRMC Web インターフェース上の LAN カード Link status について

下記のカードは、コントローラが MCTP 機能をサポートしていないため、iRMC でそれらカードの Link 状態 (up/down)、Link speed などが表示されません。

名称	型名	備考
Quad port LAN カード	PY-LA284, PYBLA284L	Broadcom BCM5719-4P 相当品





### 17. HDD/SSD バックプレーンの取り付けについて




HDD/SSD バックプレーンの取り付け作業により、SAS/SATA HDD/SSD が未認識となることがあります。  
 下記の4点の注意点に従って作業を行ってください。

		図	
		正	誤
1	HDD/SSD バックプレーンを取り付ける際は、上部中央ではなく、左右を押してください。		
2	HDD/SSD バックプレーンを取り付け後、斜めになっていないことを確認してください。		
3	HDD/SSD バックプレーン押さえ金具が取り付けられていることを確認してください。		
4	ファンケージを固定する際、上へ飛び出さないよう、ファンケージを上から押してネジ固定してください。		

### 18. ラックレールを固定する際に使用するネジについて

ラックレール添付の各種ネジの使用箇所について明示します。

項	1	2	3	4
				

ネジ種	サイズ:M4 長さ:4mm	サイズ:M5 長さ:13mm ワッシャー:Φ12mm	サイズ:M5 長さ:10mm +皿ワッシャー	サイズ:M5 長さ:13mm ワッシャー:Φ7.5mm
使用箇所	 <p>装置側面 左右 4 か所 (内レール 固定用)</p>	 <p>装置背面側 左右2か所 (ラックレール 固定用)</p>	 <p>装置前面側 左右2か所 (ラックレール 固定用)</p>	 <p>装置前面側 左右2か所 (シャーシ 固定用)</p>

— 以上 —