600CUS 用 WindowsXP ドライバのインストール方法

【 はじめに】 本書は、Plug-N-Scan 600CUS を WindowsXP でご使用いただくためのインストール手順とア ンインストール手順を説明しております(画面は 600CUS)。 本書を良くお読みの上、ドライバのインストールを行って下さい。

【 ドライバの構成】

本ドライバは、WIA ドライバと TWAIN ドライバから構成されております。ファイル詳細は以 下の通りです。 1.マニュアル

[600cusxp.pdf] (本書: PDF ファイル)

2.WIA ドライバ

[Gt680x.sys]、 [GtPS1.ini]、 [PS1fw.usb]、 [PS1MiniDrv.dll]、 [PS1spi.dll]、

[Ps1usd.inf], [Ps1fj.cat], [riverLanguageMap.xml]

3.TWAIN ドライバ

[Web.exe] [Web.W02] [Web.W03] [Web.W04] [Web.W05] [Web.W06] [Web.W07] [Web.W08]

【 インストール手順】

インストールを始める前に

Plug-N-Scan 600CUS のドライバがインストールされている場合は、アンインストールを行った後、インストールを行って下さい。アンインストール手順は【 アンインストール手順】を参照下さい。

1.パソコンを起動します。

2.スキャナとパソコンを接続します。

3.「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が表示されます。「一覧または特定の 場所からインストールする(詳細)」を選択し、[次へ]をクリックします。



4 .「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。「次の場所を含める」をチェックし、[参照]をクリックして下さい。「フォルダの参照」画面が表示されたら、[c:] [¥windows] [¥temp]を順次選択し、[OK]をクリックします。以下の画面を確認し [次へ]をクリックするとインストールが開始されます。

| 新しいハードウェアの検出ウィザード |
|--|
| 検索とインストールのオブションを選んでください。 |
| ● 次の場所で最適のドライバを検索する(S) 下のチェック ボックスを使って、リムーバブル メディアやローカル パスから検索できます。検索された最適のドラ イバがインストールされます。 |
| ✓リムーバブル メディア (フロッピー、 CD-ROM など) を検索(M) ✓ 次の場所を含める(Q): |
| C:#WINDOWS#Temp |
| ○検索しないで、インストールするドライバを選択する(D) 一覧からドライバを選択するには、このオブションを選びます。選択されたドライバは、ハードウェアに最適のもの とは限りません。 |
| く戻る(B) 次へ(N)> キャンセル |

5.以下の画面が表示されたら[完了]をクリックし、WIA ドライバのインストールは終了です。

| 新しいハードウェアの検出ウィザー | ۶ ۲ |
|------------------|---------------------------------|
| | 新しいハードウェアの検索ウィザードの完了 |
| | 次のハードウェアのソフトウェアのインストールが完了しました |
| | Plug-N-Scan 600 CUS WIA Scanner |
| | [完了] をクリックするとウィザードを閉じます。 |
| | < 戻る(B) 完了 キャンセル |

【ワンポイント】

WIA ドライバのインストールは、各 USB ポートごとにインストールが必要です。 2 つ目以降の USB ポートに接続した場合は、ハードウェアウィザードは起動せず、自動的 にドライバがインストールされます。 6.次に TWAIN ドライバのインストールを行います。[マイコンピュータ]から[c:] [¥windows] [¥temp]を順次選択し、[Web]アイコンをダブルクリック(もしく はクリック)します。

7.インストールプログラムが起動し、インストールが開始されます。以下の画面が表示 されたら、[OK]をクリックします。

| インストール | | | × |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| インストールを汚 動する必要。 とコンビュータを Windowslこ。 | 言了するたう があります 戸起動しま 実ります。 | めにはシステム F。[OK]をクリッ! ます。[キャンセル | を再起 フする]で |
| |)K | キャンセル | |

8.コンピュータが再起動し、TWAIN ドライバのインストールは終了です。

【 アンインストール手順】

既にドライバがインストールされていて、再度インストールを行う場合は、TWAIN ドライ バと WIA ドライバのアンインストールが必要になります。以下の手順に従い、アンインス トールを行って下さい。

1.パソコンとスキャナが接続されている事を確認します。

2.[スタート]メニューから[すべてのプログラム]~[Plug-N-Scan 600CUS]~ [Uninstall]を実行し、TWAIN ドライバをアンインストールします。途中、英文のメッ セージが表示されたら、[Automatic]をクリックして下さい。

| 💼 Plug-N-Scan 600 CUS 🔹 🕨 | 💏 Panel |
|---------------------------|--------------------|
| | 🖺 Scanner Settings |
| | 🔏 Uninstall |

【ワンポイント】

上記 1 回のアンインストールで、複数の USB ポートにインストールした WIA ドライバ の一括アンインストールが完了します。

- 3.アンインストール終了後、スキャナの USB ケーブルをパソコンから抜きます。
- 4.0Sを再起動して下さい。