

PRIMERGY FTモデル/HAモデル Windows2003 タイプ Windows Update確認状況

最終確認日:2017年6月22日

この一覧は、Microsoft社のWindows Updateサイトで公開されているWindows更新プログラムのうち、PRIMERGY HAモデル、およびWindows 2003タイプのPRIMERGY FTモデルにおいて注意が必要なもののみを挙げています。該当するWindows更新プログラムについては、事前に「備考・注意事項」をお読みいただき、対策が書かれている場合は適用前に必ず実施してください。

対策を実施する前に適用した場合は、PRIMERGY FT/HAモデルの動作に支障をきたす場合があります。

一覧に記載していないWindows UpdateサイトのWindows更新プログラムは、公開日がこの一覧の最終確認日(右上を参照)と同じか、それ以前の場合、問題なく適用可能です。

公開日がこの一覧の最終確認日より新しいWindows更新プログラムについては、PRIMERGY情報サイトの高信頼サーバ
(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/ft-ha/>)のサポート情報(留意事項)から最新の確認状況を参照ください。

MS No.	KB No.	緊急度	タイトル	適用確認		確認日	備考・注意事項
				CoServer	Virtual Server		
MS15-036	3045999	重要	Windows Server 2003 用セキュリティ更新プログラム	○ (注意)	○ (注意)	2015.04.15	Microsoft Windows の脆弱性により、特権が昇格される 当セキュリティパッチを適用する前に、下記の緊急修正プログラムをダウンロードし、適用してください。 「everRun ソフトウェア V7.1.1 緊急修正 V1.0L70」以上、または「everRun ソフトウェア V7.1 Service Pack 2」以上
MS15-025	3033395	重要	Windows Server 2003 用セキュリティ更新プログラム	○ (注意)	○ (注意)	2015.03.17	Windows カーネルの脆弱性により、特権が昇格される 当セキュリティパッチを適用する前に、下記の緊急修正プログラムをダウンロードし、適用してください。 「everRun ソフトウェア V7.1.1 緊急修正 V1.0L70」以上、または「everRun ソフトウェア V7.1 Service Pack 2」以上
MS13-063	2859537	重要	Windows Server 2003 用セキュリティ更新プログラム	○ (注意)	○ (注意)	2013.08.14	Windows カーネルの脆弱性により、特権が昇格される 当セキュリティパッチを適用する前に、下記の緊急修正プログラムをダウンロードし、適用してください。 「everRun ソフトウェア V7.1.1 緊急修正 V1.0L70」以上、または「everRun ソフトウェア V7.1 Service Pack 2」以上
MS13-048	2839229	重要	Windows Server 2003 用セキュリティ更新プログラム	○ (注意)	○ (注意)	2013.06.12	Windows カーネルの脆弱性により、情報漏えいが起こる CoServer, Virtual Server のいずれかに、Windows Update で公開された以外の Windows 更新プログラムが適用されている(2)場合は、everRun ソフトウェアのバージョンが「everRun ソフトウェア V7.1.1 緊急修正 V1.0L70」以上であるか、または「everRun ソフトウェア V7.1 Service Pack 2」以上を事前に適用する必要があります。
MS13-031	2813170	重要	Windows Server 2003 用セキュリティ更新プログラム	○ (注意)*1	○ (注意)*1	2013.04.10	Windows カーネルの脆弱性により、特権が昇格される CoServer, Virtual Server のいずれかに、Windows Update で公開された以外の Windows 更新プログラムが適用されている(2)場合は、everRun ソフトウェアのバージョンが「everRun ソフトウェア V7.1.1 緊急修正 V1.0L70」以上であるか、または「everRun ソフトウェア V7.1 Service Pack 2」以上を事前に適用する必要があります。
MS13-017	2799494	重要	Windows Server 2003 用セキュリティ更新プログラム	○ (注意)*1	○ (注意)*1	2013.02.13	Windows カーネルの脆弱性により、特権が昇格される CoServer, Virtual Server のいずれかに、Windows Update で公開された以外の Windows 更新プログラムが適用されている(2)場合は、everRun ソフトウェアのバージョンが「everRun ソフトウェア V7.1.1 緊急修正 V1.0L70」以上であるか、または「everRun ソフトウェア V7.1 Service Pack 2」以上を事前に適用する必要があります。
MS12-068	2724197	重要	Windows Server 2003 用セキュリティ更新プログラム	○ (注意)*1	○ (注意)*1	2012.10.10	Windows カーネルの脆弱性により、特権が昇格される CoServer, Virtual Server のいずれかに、Windows Update で公開された以外の Windows 更新プログラムが適用されている(2)場合は、everRun ソフトウェアのバージョンが「everRun ソフトウェア V7.1.1 緊急修正 V1.0L70」以上であるか、または「everRun ソフトウェア V7.1 Service Pack 2」以上を事前に適用する必要があります。
MS12-042	2707511	重要	Windows Server 2003 用セキュリティ更新プログラム	○ (注意)*1	○ (注意)*1	2012.06.13	Windows カーネルの脆弱性により、特権が昇格される CoServer, Virtual Server のいずれかに、Windows Update で公開された以外の Windows 更新プログラムが適用されている(2)場合は、everRun ソフトウェアのバージョンが「everRun ソフトウェア V7.1.1 緊急修正 V1.0L70」以上であるか、または「everRun ソフトウェア V7.1 Service Pack 2」以上を事前に適用する必要があります。
MS11-096	2633171	重要	Windows Server 2003 用セキュリティ更新プログラム	○ (注意)*1	○ (注意)*1	2011.12.14	Windows カーネルの脆弱性により、特権が昇格される CoServer, Virtual Server のいずれかに、Windows Update で公開された以外の Windows 更新プログラムが適用されている(2)場合は、everRun ソフトウェアのバージョンが「everRun ソフトウェア V7.1.1 緊急修正 V1.0L70」以上であるか、または「everRun ソフトウェア V7.1 Service Pack 2」以上を事前に適用する必要があります。
MS11-011	2393802	重要	Windows Server 2003 用セキュリティ更新プログラム	○ (注意)*1	○ (注意)*1	2011.02.09	Windows カーネルの脆弱性により、特権が昇格される CoServer, Virtual Server のいずれかに、Windows Update で公開された以外の Windows 更新プログラムが適用されている(2)場合は、everRun ソフトウェアのバージョンが「everRun ソフトウェア V7.1.1 緊急修正 V1.0L70」以上であるか、または「everRun ソフトウェア V7.1 Service Pack 2」以上を事前に適用する必要があります。
MS10-021	979683	重要	Windows Server 2003 用セキュリティ更新プログラム	○ (注意)*1	○ (注意)*1	2010.04.14	Windows カーネルの脆弱性により、特権が昇格される CoServer, Virtual Server のいずれかに、Windows Update で公開された以外の Windows 更新プログラムが適用されている(2)場合は、everRun ソフトウェアのバージョンが「everRun ソフトウェア V7.1.1 緊急修正 V1.0L70」以上であるか、または「everRun ソフトウェア V7.1 Service Pack 2」以上を事前に適用する必要があります。
MS10-015	977165	重要	Windows Server 2003 用セキュリティ更新プログラム	○ (注意)*1	○ (注意)*1	2010.02.10	Windows カーネルの脆弱性により、特権が昇格される CoServer, Virtual Server のいずれかに、Windows Update で公開された以外の Windows 更新プログラムが適用されている(2)場合は、everRun ソフトウェアのバージョンが「everRun ソフトウェア V7.1.1 緊急修正 V1.0L70」以上であるか、または「everRun ソフトウェア V7.1 Service Pack 2」以上を事前に適用する必要があります。
MS09-058	971486	重要	Windows Server 2003 用セキュリティ更新プログラム	○ (注意)*1	○ (注意)*1	2009.10.14	Windows カーネルの脆弱性により、特権が昇格される CoServer, Virtual Server のいずれかに、Windows Update で公開された以外の Windows 更新プログラムが適用されている(2)場合は、everRun ソフトウェアのバージョンが「everRun ソフトウェア V7.1.1 緊急修正 V1.0L70」以上であるか、または「everRun ソフトウェア V7.1 Service Pack 2」以上を事前に適用する必要があります。
MS09-012	956572	重要	Windows Server 2003 用セキュリティ更新プログラム	○ (注意)*1	○ (注意)*1	2009.04.15	Windows の脆弱性により、特権が昇格される CoServer, Virtual Server のいずれかに、Windows Update で公開された以外の Windows 更新プログラムが適用されている(2)場合は、everRun ソフトウェアのバージョンが「everRun ソフトウェア V7.1.1 緊急修正 V1.0L70」以上であるか、または「everRun ソフトウェア V7.1 Service Pack 2」以上を事前に適用する必要があります。
MS08-064	956841	重要	Windows Server 2003 用セキュリティ更新プログラム	○ (注意)*1	○ (注意)*1	2008.10.15	仮想アドレス記述子の処理の脆弱性により、特権が昇格される CoServer, Virtual Server のいずれかに、Windows Update で公開された以外の Windows 更新プログラムが適用されている(2)場合は、everRun ソフトウェアのバージョンが「everRun ソフトウェア V7.1.1 緊急修正 V1.0L70」以上であるか、または「everRun ソフトウェア V7.1 Service Pack 2」以上を事前に適用する必要があります。
MS07-022	931784	重要	Windows Server 2003 用セキュリティ更新プログラム	○ (注意)	○ (注意)	2007.04.11	当セキュリティパッチを適用する前に、Windows Server 2003/Service Pack1 以上を適用するか、または下記の緊急修正プログラムをダウンロードし、適用してください。 ※Endurance ソフトウェアのバージョンがV6.1.3の場合: 「PRIMERGY FTモデル Endurance ソフトウェア V6.1.3 緊急修正 V1.0L20」以上 ※Endurance ソフトウェアのバージョンがV6.1.2またはそれ以前の場合: 「PRIMERGY FTモデル Endurance ソフトウェア V6.1.2 緊急修正 V1.0L70」以上 everRun ソフトウェアをご利用の場合は、事前の対応は必要ありません。
-	-	-	Intel -Networking-Intel® PRO/1000 MT Dual Port Server Adapter (※タイトルはアダプタの名称において一部異なることがあります)	x	-	2007.04.11	ドライバに関しては、Windows Updateからの適用は行わないでください。 弊社ダウンロードサイトで公開されている確証済ドライバのみ適用してください。
-	914961	-	Windows Server 2003 Service Pack 2	○ (注意)	○ (注意)	2007.10.25	Windows Server 2003 Service Pack2を適用するためには、everRunソフトウェアのバージョンが「everRun ソフトウェア V7.1 Service Pack 1」以上であるか、または「everRun ソフトウェア V7.1 Service Pack 1」以上を事前に適用する必要があります。
-	-	-	Driver update for Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter (※タイトルはアダプタの名称において一部異なることがあります)	x	-	2006.08.09	ドライバに関しては、Windows Updateからの適用は行わないでください。 弊社ダウンロードサイトで公開されている確証済ドライバのみ適用してください。
-	-	-	Intel network software update released on June 13 2005.	x	-	2006.08.10	ドライバに関しては、Windows Updateからの適用は行わないでください。 弊社ダウンロードサイトで公開されている確証済ドライバのみ適用してください。
-	-	-	Intel network software update released on June 29 2005.	x	-	2006.08.10	ドライバに関しては、Windows Updateからの適用は行わないでください。 弊社ダウンロードサイトで公開されている確証済ドライバのみ適用してください。
-	-	-	Intel network software update released on March 08 2005.	x	-	2006.08.15	ドライバに関しては、Windows Updateからの適用は行わないでください。 弊社ダウンロードサイトで公開されている確証済ドライバのみ適用してください。
-	-	-	Intel network software update released on March 04 2005.	x	-	2006.08.15	ドライバに関しては、Windows Updateからの適用は行わないでください。 弊社ダウンロードサイトで公開されている確証済ドライバのみ適用してください。
-	889101	-	Windows Server 2003 Service Pack 1	○ (注意)	○ (注意)	2005.05.11	Windows Server 2003 Service Pack1を適用するためには、Enduranceソフトウェアのバージョンが「Endurance ソフトウェア V6.1 Service Pack 1」以上であるか、または「Endurance ソフトウェア V6.1 Service Pack 1」以上を事前に適用する必要があります。
-	-	-	Intel network software update released on November 22 2004.	x	-	2005.05.11	ドライバに関しては、Windows Updateからの適用は行わないでください。 弊社ダウンロードサイトで公開されている確証済ドライバのみ適用してください。
MS05-018	890859	重要	Windows Server 2003 用セキュリティ更新プログラム	○ (注意)	○ (注意)	2005.04.13	Windows Kernel の脆弱性により、特権の昇格およびサービス拒否が起こる 当セキュリティパッチを適用する前に、下記の緊急修正プログラムをダウンロードし、適用してください。 「PRIMERGY FTモデル(Windows2003タイプ) Endurance ソフトウェア V6 緊急修正 V1.0L10」以上 Enduranceソフトウェアのバージョンが上記以上であるか、またはeverRunソフトウェアをご利用の場合は、事前の対応は必要ありません。
-	-	-	Intel network software update released on October 14 2004.	x	-	2005.04.13	ドライバに関しては、Windows Updateからの適用は行わないでください。 弊社ダウンロードサイトで公開されている確証済ドライバのみ適用してください。
MS04-032	840987	緊急	Windows Server 2003 用セキュリティ更新プログラム	○ (注意)	○ (注意)	2004.10.14	当セキュリティパッチを適用する前に、下記の緊急修正プログラムをダウンロードし、適用してください。 「PRIMERGY FTモデル(Windows2003タイプ) Endurance ソフトウェア V6 緊急修正 V1.0L10」以上 Enduranceソフトウェアのバージョンが上記以上であるか、またはeverRunソフトウェアをご利用の場合は、事前の対応は必要ありません。
-	-	-	Intel network software update released on August 19 2004.	x	-	2004.10.13	ドライバに関しては、Windows Updateからの適用は行わないでください。 弊社ダウンロードサイトで公開されている確証済ドライバのみ適用してください。
-	-	-	Intel network software update released on June 22 2004	x	-	2004.07.27	ドライバに関しては、Windows Updateからの適用は行わないでください。 弊社ダウンロードサイトで公開されている確証済ドライバのみ適用してください。

※ PRIMERGY FTモデル = 「TX150FT S2」、「TX150FT S4」、「TX150FT S5」、「TX200FT」、「TX200FT S2」、「TX200FT S3」、「TX300FT S4」、「TX300FT S5」を示します。

※ PRIMERGY HAモデル = 「TX300HA S4」、「TX300HA S5」

※ 「適用確認」欄の説明

○(注意)* = 適用可。ただし、適用時にEnduranceソフトウェアの緊急修正プログラムの適用が事前に必要な場合があります。

x = 適用不可

- = 適用対象外

(1) 通常は適用可能です。ただし、Windows Updateで公開されていないWindows更新プログラムが適用されている場合(下記2参照)は、適用時にEnduranceソフトウェアの緊急修正プログラムの適用が事前に必要な場合があります。

(2) Windows Updateで公開されていないWindows更新プログラムの適用状況は、以下の手順でご確認ください。

1. 「スタート」->「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

2. 「名前」に「C:\WINDOWSystem32」と入力して「OK」をクリックします。

3. ファイル「ntoskrnl.exe」を右クリックし「プロパティ」をクリックします。

4. 「バージョン」情報タブをクリックします。

5. 「項目」の「ファイルバージョン」をクリックし、「修」に「d」の文字が含まれている場合は、個別修正が適用されています。

(3) マイクロソフト セキュリティ情報MS09-012 (Windows の脆弱性により、特権が昇格される (959454)) で公開されている複数のセキュリティ更新プログラムのうち、番号956572のもののみが該当します。