

600 /1200 SP 購入ご使用時の設定手順

【ハードウェアウィザードの設定について】

Windows 起動時、「不明なデバイスが検出されました」というメッセージが発生することがございます。

これはWindows のP&P 機能によりデバイス認識が固定されないケースで発生すると予測されます。

また、デバイスマネージャ上で「その他のデバイス」と表示されますが本製品はSCSI デバイスドライバ上で Twain Driver が実質動作するためScanner の動作への影響は一切ございません。

また下記の操作によりデバイス認識をWindows 上で再度固定する事によりハードウェアの追加ウィザードの要求を回避できます。

【Windows98 の場合】

- 1)新しいハードウェアの追加ウィザードのダイアログボックスで「不明なデバイス」と表示されましたら「次へ」を押して下さい。
- 2)「特定の場所にある全てのドライバの一覧を作成しインストールするドライバを選択する」にチェックをして「次へ」を押して下さい。
- 3)一覧から「その他のデバイス」を選択して下さい。選択しましたら「次へ」を押してください。
- 4)製造元「不明」、モデル「サポート外のデバイス」と表示されますが、そのまま「次へ」をおして下さい。
- 5)次に警告がでますが「はい」を選び完了してください。

【Windows95 の場合】

- 1)新しいハードウェアの追加ウィザードのダイアログボックスで「不明なデバイス」と表示されましたら「次へ」を押して下さい。

- 2)次の画面で「完了」ボタンを押してください。

上記で要求を回避できます。

また、不具合/不明点などございましたらお手数ではございますが

お客様の環境（ご使用OS、PC機種、SCSI I/F）、Error 内容等を確認の上

ハイパーセクションサポートセンター

サポート専用TEL：0120-65-8180

受付時間：AM9:00～AM12:00 PM1:00～PM5:00

（但し、土曜・日曜・祝祭日は除く）までご連絡ください。