

600 III/1200 III SP 購入ご使用時の設定手順

ハードウェアウィザードの設定について

Windows 起動時、「不明なデバイスが検出されました」というメッセージが発生することがあります。

これは Windows のプラグアンドプレイ機能によりデバイス認識が固定されないケースで発生すると推測されます。

また、デバイスマネージャ上で「その他のデバイス」と表示されますが、本製品は SCSI デバイスドライバ上で Twain Driver が実質動作するため、スキャナの動作への影響はありません。

また下記の操作によりデバイス認識を Windows 上で再度固定することにより、ハードウェアの追加ウィザードの要求を回避できます。

Windows98 の場合

1. 新しいハードウェアの追加ウィザードのダイアログボックスで「不明なデバイス」と表示されたら【次へ】を押してください。
2. 「特定の場所にある全てのドライバの一覧を作成しインストールするドライバを選択する」にチェックをして【次へ】を押してください。
3. 一覧から「その他のデバイス」を選択して【次へ】を押してください。
4. 製造元「不明」、モデル「サポート外のデバイス」と表示されますが、そのまま【次へ】を押してください。
5. 次に警告がでますが【はい】を選び完了してください。

Windows95 の場合

1. 新しいハードウェアの追加ウィザードのダイアログボックスで「不明なデバイス」と表示されたら【次へ】を押して下さい。
2. 次の画面で【完了】を押してください。

上記でハードウェアの追加ウィザードの要求を回避できます。