

セキュリティチップ(TPM)をご購入のお客様へ

2017年12月
富士通株式会社

PY-TPM09 および PYBTPM09 は、工場出荷時は TPM2.0 として動作します。TPM1.2 としてお使いになる場合は、下記ダウンロードサイトより対応ファームウェアを入手して適用してください。また、故障などにより交換された場合においても同様に、お客様にて対応ファームウェアを適用してください。

PYBTPM10 を故障などにより交換された場合も同様に TPM2.0 として動作しますので、お客様にて TPM1.2 対応ファームウェアを適用してください。

ファームウェア 6.43 を適用することにより、本製品は TPM1.2 として動作します。

ダウンロードサイト: <http://azby.fmworld.net/app/customer/driveselect/ia/drviaindex>
名称: Infineon TPM Firmware SLB9670 7.62-6.43

以上