

**SCSI カード (PG-2281/ PG-2281L) 使用時の注意事項**

本製品をご使用になる上での注意事項がございますので、本書をよくお読みの上、ご対応願います。

2008 年 1 月  
富士通株式会社

**■使用時の注意事項**

SCSI カードを Windows 環境にて利用している場合、以下のようなログがイベントビューアのシステムログに記録されることがあります。

ソース	: adpu320
イベント ID	: 117
種類	: エラー
説明	: デバイス ¥Device¥Scsi¥adpu3201 のドライバは、操作がなかったためのポートのタイムアウトを検出しました。 関連付けられたバスはすべて、条件を解除するためにリセットされました。

このログはデバイスドライバで内部リセットが発行されたことを示していますが、OS によるリトライによって正常に動作しています。そのままご使用ください。

ただし、目安として 10 分間に 2 回以上という頻度で継続して発生し続けた場合は、ハードウェアが故障している可能性がありますので、修理相談窓口にご連絡の上、SCSI カードまたは接続されたデバイスの確認を行ってください。

以上