



CA92276-8649-02

内蔵 LTO4 ユニット使用上の注意

このたびは、弊社の内蔵 LTO4 ユニットをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本製品に添付されております「内蔵 LTO4 ユニット取扱説明書」の内容に追加および訂正事項がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、「内蔵 LTO4 ユニット取扱説明書」をご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。

2009年9月
富士通株式会社

➤ 「梱包物の確認」への訂正事項と追加事項

誤)

・ネジ (4本) (*1)

正)

・ネジ (4本) (*1), (*3)

・サラコネジ (4本) (*2), (*4)

*1: カスタムメイドサービス (PGBLT401/PGBLT401C) の場合、サーバ本体に組み込まれています。

*2: 一般製品 (PG-LT401) のみ添付。

*3: 本製品をSX910 シリーズ以外に取り付ける場合に使用します。

*4: 本製品をSX910 シリーズに取り付ける場合に使用します。

— 以上 —