

IB HCA カード(100Gbps)
Dual port IB HCA カード(100Gbps)
PY-HC341/PY-HC342 ご使用上の注意

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をご使用になる上での注意事項がございますので、本書をよくお読みの上、ご使用願います。

2019年9月
富士通株式会社

1. PCI スロットについて

本製品は、PCI-Express Gen3.0x16 lane の PCI スロットのみ対応しています。他の PCI スロットには搭載しないでください。

2. 他の Mellanox 製 Ether カードとの混在はできません。

同一 PRIMERGY 上に、本製品と PY-LA3E22U/PY-LA3L12/PY-LA3H22/PY-LA3E22/PY-HF301/PY-HC331/PY-HC332 を混在させることはできません。

3. 仮想環境について

本製品は、仮想環境に対応していません。

4. Windows 環境について

本製品は、Windows 環境に対応していません。

5. iRMC 上のネットワークインベントリーについて

本製品を RX2530M5/ RX2540M5/RX4770M5 に搭載する場合は、iRMC は 2.45P 版以降にアップデートしてください。

また、iRMC 画面上の本製品のリンクスピード表示は未対応です。

6. スイッチ接続

本製品をスイッチに接続する場合、リンクアップに 10 分程度かかる場合があります。

以上