

サーバー添付ソフトウェア動作確認情報(Microsoft® Windows Server® 2022)

サーバー添付ソフトウェアのWindows Server 2022での動作確認状況です。表内の留意事項を確認してください。
下表にないものは、システム構成図でサポート状況をご確認ください。

【凡例】

- WS22S: Microsoft® Windows Server® 2022 Standard
- WS22D: Microsoft® Windows Server® 2022 Datacenter
- WS22E: Microsoft® Windows Server® 2022 Essentials
- WSI22SS: Microsoft® Windows Server® IoT 2022 for Storage Standard
- : 対象外 (xx): 留意事項と項番

添付ソフト	ホストOS(親パーティション)				ゲストOS(子パーティション)				提供形態	ServerCore対応	対応バージョン
	WS22S	WS22D	WS22E	WSI22SS	WS22S	WS22D	WS22E	WSI22SS			
ServerView Agentless Service	確認済	確認済	確認済	確認済	—	—	—	—	WEBからのダウンロード	使用可	V9.70.08以降
ServerView Agents	確認済	確認済	確認済	確認済	—	—	—	—	WEBからのダウンロード	使用可	V9.70.08以降
ServerView PrimeUp	確認中	確認中	確認中	確認中	—	—	—	—	確認中	確認中	確認中
ServerView RAID Manager	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済 (ESXi監視用のみ)	確認済 (ESXi監視用のみ)	確認済 (ESXi監視用のみ)	確認済 (ESXi監視用のみ)	WEBからのダウンロード	使用可	V7.6.3以降
ServerView Storage Manager	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中	確認中
ServerView Update Agent	確認済	確認済	確認済	確認済	—	—	—	—	WEBからのダウンロード	使用可	V8.40.01
ServerView Update Manager CLI	確認済	確認済	確認済	確認済	—	—	—	—	SVS V13.21.09以降に含まれる	使用不可	V9.71.00以降
ServerView Update Manager Express	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ServerView Installation Manager	確認済 (S1)(S2)(S3)	確認済 (S1)(S2)(S3)	確認済 (S1)(S2)	確認済 (S1)(S2)(S4)	—	—	—	—	SVS V13.21.06以降に含まれる	使用不可	V13.21.06以降
ServerView Operations Manager	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済	SVS V13.21.09以降に含まれる	使用不可	V9.71.00以降
ServerView Virtual-IO Manager	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DSNAP	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済	SVS V13.21.06以降に含まれる	使用可	V4.0L20以降
ソフトウェア サポート ガイド	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済	確認済	SVS V13.21.06以降に含まれる	使用可	V2.0 L100以降

サーバー添付ソフトウェアの留意事項

留意事項番号	対象機種	現象	対策
S1	RX2540 M6 RX2530 M6	以下のSVIMを使ってWindows Server 2022をインストールするとデバイスマネージャーにおいて、「ほかのデバイス」配下に警告マークと「不明なデバイス」が表示される場合があります。 【SVIMの版数】 ・13.21.06 ・13.21.09 ・14.21.11 ・14.22.03	左記の現象は、以下のファームウェアおよびドライバキットを適用することで修正されます。ファームウェアおよびドライバキットは、Webからダウンロードしてください。 【ファームウェア/ドライバキット】 1:PRIMERGY チップセットドライバ for Windows Server バージョン:V10.1.18807.8279 以降 2:ServerView Agents for Windows バージョン:v9.70.08以降
S2	RX1330 M5 TX1310 M5 TX1320 M5 TX1330 M5	以下のSVIMを使ってWindows Server 2022をインストールするとデバイスマネージャーにおいて、「ほかのデバイス」配下に警告マークと「不明なデバイス」が表示される場合があります。 【SVIMの版数】 ・14.21.11 ・14.22.03	左記の現象は、以下のソフトウェアを適用することで修正されます。ソフトウェアは、Webからダウンロードしてください。 【ソフトウェア】 ServerView Agentless Service for Windows バージョン:v9.80.14以降
S3	RX4770 M6 CX2560 M5 CX2550 M5	以下のSVIMを使ってWindows Server 2022をインストールするとデバイスマネージャーにおいて、「ほかのデバイス」配下に警告マークと「不明なデバイス」が表示される場合があります。 【SVIMの版数】 ・14.22.07	左記の現象は、以下のソフトウェアを適用することで修正されます。ソフトウェアは、Webからダウンロードしてください。 【ソフトウェア】 ServerView Agents for Windows バージョン:v10.00.04以降
S4	RX2540 M6 RX2520 M5 RX1330 M5 TX1330 M5 TX1320 M5 TX1310 M5	以下のSVIMを使ってWindows Server IoT 2022 for Storageをインストールすると、インストールしたOS上でどのエディションがインストールされているか識別できません。 【SVIMの版数】 ・14.22.08	Windows Server IoT 2022 for Storageのエディションを確認する手段は下記の2点です。 ①PRIMERGYに貼り付けられているCOAラベルに製品名が記載されています。COAラベル貼付位置は以下を参照してください。 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/pdf/note/coa_label.pdf ②インストールしたOS上で以下のスクリプトを実行してください。 C:\Windows\Setup\Scripts\RegWriteEditon.vbs スクリプトを実行することでインストールしたOS上の"Windows のバージョン情報"にWindows Server IoT 2022 for Storageのエディションが表示されるようになり、どのエディションがインストールされているか識別できるようになります。 ・確認方法:「ファイル名を指定して実行」で"winver"を入力し、実行する。